

Att tänka på vid beställning av avrop

Checklista

- För arbete i spårområdet krävs lägst Kat 19 (Spårbehörighet).
- Kläder med varselklass lägst EN 471 klass 2 (ljusbåge etc.) krävs.
- Övriga tillstånd för arbetet ansöker kunden om själv, hos respektive tillståndsinnehavare. Detta gäller exempelvis för bullrande arbeten, TA-plan osv.
- TSM avgör på plats om arbetet bör stoppas. Detta kan ske ifall säkerheten riskerar att påverkas negativt, om kunden inte uppfyller kraven, inte är lyhörd för TSM och/eller inte följer TSMs direktiv.
- Kunden måste ha med sig giltigt behörighetskort (utfärdas av Trafikförvaltningen) samt ett giltigt ID-kort.