

# Ongeval met verzuim

## Factsheet 2



Ongevalvrije  
dagen tot ongeval



SR Equipment



Formulier ID (EVA)  
11250



**Meer info?**  
Dit vind je in de  
aankomende  
veiligheidsmemo



### Werkzaamheden bestonden uit:

Procescoördinator vervoer glijdt uit bij het afstappen van trap wagon, komt ongelukkig ten val op zijn arm in de ballast en breekt hierbij zijn pols.

### Locatie:

Westhaven Amsterdam



### Baanvak:

Dieren – Apeldoorn geo 209

### Vergelijkbare incidenten

- September 2020  
*Monteur breekt duim na val*
- Mei 2020  
*Gebroken bekken na afstappen FCCPPs*



### Arborisico:

Struikelen en glijden




### Slachtoffer heeft:

Gebroken pols


### Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2021




### Ongevalsdatum

Woensdag 24 februari 2021 - 7:30 uur



### Omstandigheden tijdens het incident:



### Veilig en gezond uit en thuis



StocoNL

030 240 76 99

En meld....

### Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?