

Ongeval met verzuim Factsheet 3



Ongevalvrije
dagen tot ongeval



SR Equipment
GMG Maatvoering



Meldingsnummer
4319



Meer info?
Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

werkzaamheden aan de Track Layer. Met behulp van de rups wilde onze collega een vervorming uit de machine drukken. Tussen de vervorming en de rups werd een balk geplaatst. Door de druk van de rups schoot de balk weg en kwam tegen de ladder. De ladder schoot omhoog in het gezicht van onze collega die naar beneden keek.

Locatie:

Roosendaal



Baanvak:

545 Roosendaal

Vergelijkbare incidenten

- Mrt 2019
Tak in het gezicht tijdens zaagwerkzaamheden
- Sep 2017
Gestoken door wesp in het gezicht
- Mei 2017
Schiftijzer in het gezicht



Arborisico:

Wegschietende voorwerpen




Slachtoffer heeft:

Bloeduitstorting rondom linker oog

Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2020




Ongevalsdatum

Dinsdag 21 januari 2020 - 13:00 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis



StocoNL

030 240 76 99

En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?