

Ongeval met verzuim

Factsheet 8



Ongevalvrije dagen tot ongeval



SR Projecten



Meldingsnummer
18030 EVA



Meer info?
Dit vind je in de aankomende veiligheidsmemo




Werkzaamheden bestonden uit:

Bij het uitwisselen van een betonportaal maakte de ploeg gebruik van een KROL met evenaar. De evenaar kwam vast te zitten in een afrastering naast het spoor. Een bovenleidingsmonteur probeerde de evenaar los te halen en klom hierbij over de afrastering heen. Bij het neerkomen op het schuine talud heeft hij hierbij zijn enkel gebroken en kon hij zijn werkzaamheden niet langer uitvoeren.

Locatie:

Boxtel



Baanvak:

Tilburg - Boxtel

Vergelijkbare incidenten



- Oktober 2020
Voet klapt dubbel tijdens lopen door ballast;
- Februari 2021
Uitglijden over ballaststeen
- Juni 2021
Medewerker verstapt zich door verschil in hoogte van de vloer

Arborisico's:

- Struikelen en uitglijden
- Valgevaar




Slachtoffer heeft:

Gebroken enkel


Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2021




Ongevalsdatum

Donderdag 5 augustus 2021 - 03:40



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis

 **StocoNL**
088 321 17 00
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?