

Ongeval met verzuim

Factsheet 6

3

Ongevalvrije
dagen tot ongeval



SRNL Equipment

M

Meldingsnummer
4401



Meer info?
Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit: Bij voorbereiding van de werkzaamheden met de mfs 100 zijn m.b.v. een krol de ballastkoppen weggehaald en in het spoor gedraaid. De eerste traprede van de mfs 100 komt hierdoor bijna tot borsthoogte. Bij het opstappen heeft de medewerker zijn rug en kuit geblesseerd.

Locatie:

Hilversum Maartensdijk



Baanvak:

095 Hilversum-Blauwkapel

Vergelijkbare incidenten



- April 2020
Enkel verzwikt
- Oktober 2019
Spierscheuring bij uitglijden vanaf talud
- Oktober 2019
Verrekte knieband bij misstap in greppel

Arborisico:

Struikelen en uitglijden




Slachtoffer heeft:

Rug en kuit geblesseerd


Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2020




Ongeveldatum

Dinsdag 29 april 2020 - 05:00 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis

StocoNL
030 240 76 99
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?